

**BALAI VETERINER LAMPUNG****DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Kode IK-K307-04

Revisi 0

Tanggal 22-04-2021

PETUNJUK KESIAGAAN DARURAT BANJIR**1. Ruang Lingkup :**

Petunjuk Kerja ini mengatur tata cara penanganan banjir.

Petunjuk Kerja ini berlaku di lingkungan Balai Veteriner Lampung

2. Uraian

- i. Banjir ini bisa terjadi karena meluapnya aliran sungai, bobolnya tanggul dan masuknya air hujan menggenangi bagian gedung Balai Veteriner Lampung
- ii. Matikan segera aliran listrik baik dari PLN maupun Genset untuk mencegah bahaya tersengat listrik bila air akan / telah memasuki gedung.
- iii. Bila terjadi banjir petugas tanggap darurat menyiapkan peralatan-peralatan pertolongan pertama banjir seperti pompa-pompa air, tanggul air, ban pelampung dll.
- iv. Banjir akibat air hujan masuk ke bagian gedung.
 - a. Siapkan pompa-pompa penyedot air dan disalurkan dengan slang ke saluran pembuangan terdekat.
 - b. Siapkan tanggul-tanggul air untuk mencegah air masuk ke bagian bangunan lainnya.
- v. Banjir akibat aliran sungai meluap dan tanggul sungai bobol.
 - a. Selamatkan karyawan/pekerja dengan menggunakan perahu atau ban pelampung.
 - b. Selamatkan aset-aset penting yang bisa diselamatkan
 - c. Evakuasi seluruh karyawan/pekerja ke tempat yang aman
- vi. Bila ada korban hubungi ambulan dan bawa ke rumah sakit/poliklinik terdekat. Petugas tanggap darurat menghitung dan mendata seluruh karyawan/pekerja
- vii. Buat laporan ke atasan dan instansi yang terkait.